

Indicadores de Performance para DPA


Indicadores com memória

Estes indicadores são normalmente utilizados para o controle de eventuais excessos de pressão nas linhas principais e secundárias.


Quando a pressão torna-se excessiva, o dispositivo é acionado e permanece nessa posição até que seu retorno seja efetuado manualmente. Sugere-se fazer isto somente após ter descoberto a razão e a localização da falha.

Código	Referência	Marcação	Pressão máxima
5252	09.710.2	50	50
5253	09.710.3	75	75
5249	09.710.4	100	100
11085	09.710.5	150	150
5250	09.710.6	200	200
5251	09.710.7	250	250

Aplicação em Distribuidor DPA



Indicador de haste com memória



Informações para compra: ver página PRO-43